


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA¹


¹ Dokumentację fotograficzną wykonał Adam Kaźmierczak.




Fot. 1. Witraże w południowych oknach prezbiterium: po lewej św. Stanisław Kostka, po prawej Anioł Stróż.




Fot. 2. Przeszklenia ochronne w drewnianych ramach od strony zewnętrznej.



Fot. 3. Witraż z przedstawieniem św. Stanisława Kostki.



Fot. 4. Dolna część witrażu ze Stanisławem Kostką. Widoczne ubytki warstwy malarskiej oraz dziura w górnej części kwatery.




Fot. 5. Sygnatura pracowni witrażowej Türcke.



Fot. 6. Witraż ze św. Stanisławem Kostką z widocznymi zabrudzeniami, zaciekami i ubytkami warstwy malarskiej (głównie konturów).



Fot. 7. Zwieńczenie witrażu ze św. Stanisławem Kostką. Widoczne prześwity spowodowane ubytkami warstwy malarskiej.



Fot. 8. Witraż z przedstawieniem Anioła Stróża.



Fot. 9. Dolna kwatera witrażu z Aniołem Stróżem. Widoczne zabrudzenia szkieł.



Fot. 10. Witraż z Aniołem Stróżem, widoczne zabrudzenia i ubytki warstwy malarskiej.



Fot. 11. Zwieńczenie witrażu z Aniołem Stróżem. Widoczne ubytki warstwy malarskiej.



Fot. 12. Witraż ze św. Stanisławem Kostką, widok od zewnątrz. Widoczne zmatowienia szkła spowodowane procesami korozyjnymi.